

Nummer	WGR-Name	Beschreibung	Zugangsvorraussetzungen / Hinweise
21113100	Schwellensanierung (Schraublochsanierung bei Holzschwellen und Risskonservierung bei Betonschwellen)	Die Holzschwellensanierung sieht vor sich lösende Schrauben zur Befestigung von Kleineisen und Schiene bei noch guter Holzschwellengesamtbeschaffenheit mit geeignetem zugelassenem Verfahren eine neue dauerhaften Befestigung zu zuführen. Die Betonschwellen Risskonservierung sieht vor Rissbildungen in Schwellen frühzeitig mit geeignetem zugelassenem Verfahren wieder zu verschließen, um Folgeschäden an der Betonschwelle durch eindringendes Wasser zu verhindern.	Gleis- und Weichenerneuerungen in Gänze sind in der Warengruppe 21110100 und 21110200 enthalten. Zugangsvoraussetzung ist eine PQ-Oberbau- Instandsetzung. Informationen Präqualifikation Die Instandsetzung von Gleisen und Weichen umfasst NICHT die komplette Erneuerung ganzer Gleise und Weichen sondern lediglich den Austausch und die Erneuerung von Einzelkomponenten im Oberbau. Es handelt sich somit in dieser Warengruppe um Reparaturarbeiten an Gleisen und Weichen. Für den Abruf dieser Leistung existiert ein bundesweiter Rahmenvertrag mit regionalem Bezug und Lieferanten auf regionaler Ebene.
21113200	Oberbau Schweißarbeiten	Oberbauschweißarbeiten umfassen sowohl aluminiumthermische Schweißverfahren als auch das Auftragsschweißen im Bereich von Schienen und Herzstücken., Verbindungsschweißung , Herstellung und Erneuerungen von ISO-Stößen, Schleifarbeiten, Neutralisationsarbeiten. Brenn und Trennschnitte	Schweißungen an tragenden, konstruktiven Bauteilen ist nicht Inhalt dieser Warengruppe. Es ist eine DB-Zulassung erforderlich. Weitere Informationen: https://www.dbinfrago.com/web/schienennetz/dienstleistende/firmenfreigaben-der-fachstelle-schienentechnik-11161486 Schweißleistungen sind sowohl im investiven Bereich (Neubau) als auch in der Instandhaltung erforderlich. Die Beschaffung der Schweißleistung erfolgt für investive Maßnahmen in erster Linie über Einzelausschreibungen als Bestandteil der Oberbauarbeiten und in der Instandsetzung über Rahmenvertrag (Los 4 AVI Oberbauinstandsetzung).
21113300	Schwellensanierung (Schraublochsanierung bei Holzschwellen und Risskonservierung bei Betonschwellen)	Die Holzschwellensanierung sieht vor sich lösende Schrauben zur Befestigung von Kleineisen und Schiene bei noch guter Holzschwellengesamtbeschaffenheit mit geeignetem zugelassenem Verfahren eine neue dauerhaften Befestigung zu zuführen. Die Betonschwellen Risskonservierung sieht vor Rissbildungen in Schwellen frühzeitig mit geeignetem zugelassenem Verfahren wieder zu verschließen, um Folgeschäden an der Betonschwelle durch eindringendes Wasser zu verhindern.	Diese Verfahren kommen zur Anwendung wenn die Schwelle noch in einem erhaltungsfähigen Zustand ist, zur Verlängerung der Liegezeit. Die Arbeiten an der Schwelle erfolgen in der Örtlichkeit. Die Schwelle wird nicht ausgebaut / ausgetauscht. PQ-Instandsetzung und geeignete DB zugelassene Verfahren Informationen Präqualifikation